Tipo de informe	*Inspección de Obra*
Programa	*Infraestructura*
Proyecto	*"Restablecimiento de puente peatonal colgante"*
Fecha	*25/05/2017*
Comunidad	*Nvo Edén*
Ubicación	*Correg. Coclé del Norte, Distrito de Donoso, Provincia de Colón*
No. de part. MPSA	*5*
No. de part. Socios	*4*
No. de part. Externos	
Nombre de Part. MPSA	*René Sánchez, Carlos Chirú, Edwin Guevara, Regino Samudio, Luis Palacios*
Nombre de Part. Socios	*Narciso Apolayo, Zósimo Rodriguez, Gustavo Dominguez, Frank Rodriguez*
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	*Narciso Apolayo, contratista*
Nombre de Organización Externos	
Objetivo de la Inspección	*Evaluar la ejecución de los trabajos de Restablecimiento del puente peatonal colgante en la comunidad*
Resultados	*. Construcción de las torres del puente* *. Instalación de los cables centrales del puente con sus guías y sujetados a los bloques de anclajes con sus guardacabos y nudos de presión o grapas galvanizadas.* *. Instalación de las péndolas de barra lisas de ½" Ø* *. Instalación de la estructura de apoyo del piso del puente (chaneles transversales sujetadas por las péndolas y carriolas galv. colocadas sobre los chaneles longitudinalmente* *. Colocación de piezas de madera del piso del puente*
Seguimiento	*Próxima inspección*

25/05/2017

25/05/2017

19/05/2017

19/05/2017

25/05/2017

25/05/2017